



## VILLA PICCHETTA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO



Le immagini documentano gli interventi di smantellamento e ricostruzione eseguiti sulle coperture.



Molto impegnativi i lavori sulla copertura del tiburio. I ponteggi utilizzati hanno svolto anche funzioni strutturali per la cerchiatura con putrelle delle murature esistenti, oltre a funzioni di sicurezza durante i lavori.



Il taglio del cemento armato, eseguito con filo diamantato, della soletta di copertura dei tiburio.



La nuova lanterna vista dall'interno con la calotta di chiusura in legno.

